

	Sprawozdanie z badań		Wydanie: 07
	Laboratorium PK Pleszew Sp. z o.o. Zielona Łąka 14 a , 63-300 Pleszew		Data: 03.07.2012
			Strona 1 / 2
			F – 12/POL – 14

Egzemplarz nr 1/2

Sprawozdanie z badań nr 120 z dnia 01.03.2017

Nr protokołu / data: -	Rodzaj / stan próbek: woda do spożycia / pozyt.
Data zlecenia: 27.02.2017	Zlecenie nr: 102/2017
Data pobrania: 27.02.2017	Data przyjęcia do badań : 27.02.2017
Data rozpoczęcia badań : 27.02.2017	Data zakończenia badań : 01.03.2017
Adres Klienta: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni Sp. z o.o. ul. Miłosławska 8 62-300 Września	



AB 1104

Miejsce pobrania wg oświadczenia klienta :	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Dom mieszkalny Dębina 2/1 kuchnia (427)	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Ul. Kościuszki 86 Września Kwiaciarnia - zaplecze (428)	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Stacja Kontroli Pojazdów Ul. Kościuszki 89 Września Hala (429)	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Cenos – Laboratorium Września Ul. Sikorskiego 22 (430)
Procedury pobrania:	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek
Warunki środowiskowe przy pobieraniu próbek (temp., opady, słońce):	-	-	-	-

Miejsce pobrania wg oświadczenia klienta :	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Intermarsche, łazienka, ul. Kościuszki 14, Września (431)	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Gabinet lekarski – łazienka Września Ul. Koszarowa 17 (432)	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Salon optyczny – zaplecze socjalne Września Ul. Kościuszki 3 (433)	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Punkt gazowniczy – zaplecze socjalne Września Ul. Sikorskiego 38 (434)
Procedury pobrania:	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek
Warunki środowiskowe przy pobieraniu próbek (temp., opady, słońce):	-	-	-	-

Miejsce pobrania wg oświadczenia klienta :	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Firma Flex – portiernia Września Ul. Sikorskiego 48 (435)	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Laboratorium Analiz Wody i Ścieków, Września Ul. Sikorskiego 42 (436)
Procedury pobrania:	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek
Warunki środowiskowe przy pobieraniu próbek (temp., opady, słońce):	-	-

	Sprawozdanie z badań	Wydanie: 07 Data: 03.07.2012
	Laboratorium PK Pleszew Sp. z o.o. Zielona Łąka 14 a , 63-300 Pleszew	Strona 2 / 2
		F – 12/POL – 14

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji.
Metody akredytowane zostały oznaczone literą A. Nr certyfikatu akredytacji: AB 1104.

Wyniki badań:

Lp	Nazwa parametru	J/m	Nr próbki/Wynik				Wartość normatywna ¹	Metoda badawcza
			427	428	429	430		
1	Liczba bakterii grupy coli	j.t.k./ 100 ml	4 (1-11)*	0	0	1 (0-7)*	0	PN -EN ISO 9308-1:2014-12 A
2	Liczba bakterii Escherichia coli	j.t.k./ 100 ml	2 (0-8)*	0	0	0	0	PN -EN ISO 9308-1:2014-12 A
3	Liczba Enterokoków kałowych	j.t.k./ 100 ml	0	0	0	0	0	PN-EN ISO 7899-2:2004 A

Lp	Nazwa parametru	J/m	Nr próbki/Wynik				Wartość normatywna ¹	Metoda badawcza
			431	432	433	434		
1	Liczba bakterii grupy coli	j.t.k./ 100 ml	0	0	0	0	0	PN -EN ISO 9308-1:2014-12 A
2	Liczba bakterii Escherichia coli	j.t.k./ 100 ml	0	0	0	0	0	PN -EN ISO 9308-1:2014-12 A
3	Liczba Enterokoków kałowych	j.t.k./ 100 ml	0	0	0	0	0	PN-EN ISO 7899-2:2004 A

Lp	Nazwa parametru	J/m	Nr próbki/Wynik		Wartość normatywna ¹	Metoda badawcza
			435	436		
1	Liczba bakterii grupy coli	j.t.k./ 100 ml	0	0	0	PN -EN ISO 9308-1:2014-12 A
2	Liczba bakterii Escherichia coli	j.t.k./ 100 ml	0	0	0	PN -EN ISO 9308-1:2014-12 A
3	Liczba Enterokoków kałowych	j.t.k./ 100 ml	0	0	0	PN-EN ISO 7899-2:2004 A

¹–Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2015r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015, poz.1989)”;
* – Niepewność pomiaru wyliczona przy poziomie ufności ok. 95%

UWAGI:.....temperatura w torbie chłodniczej min-max (3,2-6,5)°C.....pozytywna ocena transportu próbek, Zatwierdzenie parametrów i metod badawczych przez PPIS w Pleszewie – decyzja ON.HK.420.03.50.4.164.2016 z 28.06.2016.....

Cel badania:
Badanie wykonane na bieżące potrzeby własne Klienta.
Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie. Wyniki badań mogą być wykorzystane w obszarze regulowanym prawnie.
Klient wyraził zgodę na zastosowane metody badawcze.

Data sporządzenia sprawozdania: 01.03.2017

Oświadczenie:
Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki.
Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobieranej przez Klienta.
Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Sprawozdanie autoryzował:
LABORANT
Kierownik d/s jakości

-koniec sprawozdania-

mgr Patrycja Karpińska